


# No.559 組み立て方説明図


## ひな段組立て

### 〈パーツア〉



- ・ウラ面(茶)をオモテにして置きます。
- ・左右の部分を折り線から起こします。
- ・手前の折り線をそれぞれ折り曲げAとAを差し込みます。

### 〈パーツイ〉




- ・組み立てたパーツアのB部にパーツイのB部を差し込みます。
- ・パーツイを上記の図に従い折り線を折り曲げます。
- ・パーツイのC～EをパーツアのC～Eに差し込みます。
- ・パーツイのFをパーツアのFに差し込みます。

## 外装箱の組み立て

### 〈胸部底の組み立て〉


#### 〈パーツウ〉

- ・初めに凹型の部分を折り左右のFを重ねます。
- ・凸部を重ねた上から中心に向かって押すように入れます。



### 〈足部の組み立て〉


- ・辺の中央の折り目を押さえ、四角にし中央の差込み部が残るように押えます。




#### 〈パーツエ〉

### 〈足部と胸部の組み合わせ〉

#### 〈パーツウ〉




- ・それぞれの辺の差込みを、胸部の外穴に差し込みます。



- ・外穴から出た足の差込みを充分中穴へ差し込んで下さい。

## 完成図



- ・ひな段を外装箱の中に入れパーツウを外装箱の後ろに差し込んで完成です。

### パーツ紹介 (2組分のパーツがセットされています。)

